

Технически характеристики

Вход

Настройка на праговете

Праг на сработване / отпускане

Монтажен капацитет

Изходи:

Електромеханично реле

SSR

МОП ключ

Изход за външно SSR

- OUT1

- OUT2

- OUT3

Захранващо напрежение

Консумирана мощност

Работна температура / влажност

Степен на защита

Фабрични настройки:

- изход OUT1

- изход OUT2

- изход OUT3

- време на задържане

от кондуктометрични електроди

няма, тримери за настройка

10...20 kΩ, 10...1000 kΩ

макс. 5000 pF

до 3

5A/250VAC с HO/H3 контакт

1A/250VAC

0,1A/60V, оптично изолиран

5...24 VDC, 30 mA

реле, SSR, МОП, външно SSR

реле, SSR, МОП, външно SSR

реле, SSR, МОП, външно SSR

230 VAC, 90...250 VAC/DC,

24 VAC, 12...24 VAC/DC

.....
под 2 VA

-10...65 °C / 0...85% RH

IP20

ПОСОКА

РЕЖИМ

права, обратна н/з, L1/2, A1/3

права, обратна н/з, L2/3, A1/2

права, обратна н/з, L1/3, A2/3

1 секунда 5 секунди

Гаранции и поддръжка

.....
фабричен номер

.....
дата на производство

Качествен контрол
(печат)

ул. "Славянска" 88
4000 Пловдив
тел: (032) 646545
факс: (032) 646517
e-mail: support@comeco.org
QD-8.2.4-WC

Гаранции

КОМЕКО дава гаранция за бездефектна работа на това изделие за 2 години. Всички дефектиращи в този период изделия се ремонтират или заменят бесплатно. Тази гаранция не покрива случаите на дефекти, възникнали при неправилно транспортиране, съхранение, монтаж, свързване или употреба, в противоречие с техническите изисквания и тази инструкция.

Поддръжка

Ако имате проблем със свързването и/или пускането и настройката на уреда, моля свържете се с дистрибутора на КОМЕКО за вашия регион или директно с нашите специалисти в централата на показаните адреси и телефони.

v13-03.11




Комеко АД, п.к. 378, 4000 Пловдив, тел: (032) 621770, 664749, факс: (032) 622719
e-mail: info@comeco.org, WWW.COMECOGROUP.COM

НИВОРЕГУЛATOR ЗА ДО ТРИ НИВА

LC1x

за монтаж на DIN шина

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Запознаването с тази инструкция е задължително преди монтаж и работа с уреда!
Моля, съхранете инструкцията за бъдещи справки.

Работа на уреда

Задържане на реакцията на входа

Реакцията на всеки вход се задържа за определеното време с цел елиминиране на нежелани кратковременни превключвания.

Независим режим на работа на изхода

- ◆ Състоянието на всеки изход се определя от състоянието на съответния вход и зададената посока на действие.
- ◆ При права посока на действие, изходът е активиран при отчетено ниво и деактивиран – при неотчетено.
- ◆ При обратна посока, изходът е активиран при неотчетено ниво и деактивиран – при отчетено.

алармен изход	управляващ изход	долн ниво	горно ниво
A1/2	L1/2	L1	L1
A1/3	L1/3	L3	L3
A2/3	L2/3	L2	L2


Зависим режим на работа на изхода

- ◆ Използва се комбинация от 2 входа и съответните им изходи. Единият вход следи 'долно' ниво, а другият – 'горно'. Единият изход работи като управляващ, а другият – като алармен.
- ◆ Управляващият изход при права посока е активиран когато и двете нива са отчетени и деактивиран – когато са неотчетени.
- ◆ При обратна посока, управляващият изход е активиран когато нивата са неотчетени и деактивиран – когато са отчетени.
- ◆ Ако е отчетено само едното от двете нива, управляващият изход запазва състоянието си.
- ◆ Алармният изход се активира при отчетено горно ниво без да е отчетено долното и остава активиран до изключване на захранването.

Индикация и настройка

- ◆ Светодиодите 'L1', 'L2' и 'L3' указват състоянието на контролираните нива (отчитат достигнато съответно ниво). Когато е активирана алармата при зависим режим на работа, съответните светодиоди мигат алтернативно.
- ◆ Светодиодите 'OUT1', 'OUT2' и 'OUT3' светят при активиран съответен изход.
- ◆ За да настроите някой от правовете, отворете уреда и използвайте тримера (ако такъв е монтиран) зад светодиода за съответното ниво.

Конфигуриране



Фабричните настройки
са дадени в 'Технически
характеристики'.

J4	J5	OUT1	OUT2	OUT3
1	1	независими (н/з)		
1	0	L1/2	A1/2	н/з
0	1	A1/3	н/з	L1/3
0	0	н/з	L2/3	A2/3


0 - пръскнато;
1 - свързано

- ◆ Отворете кутията на уреда и намерете конфигурационните мостчета J1 до J6, разположени върху платката от лявата страна на уреда.
- ◆ Задайте желаната посока на действие на всеки от изходите, като прекъснете чрез разползване (за обратна посока) или свържете чрез запояване (за права посока) мостчето със съответстващ индекс (J1, J2, J3).
- ◆ Чрез мостчета J4 и J5 конфигурирайте зависимостта между изходите.
- ◆ Задайте времето на задържане на входа чрез запояване (1 секунда) или разползване (5 секунди) на мостче J6.



В случай на аларма, времето на
задържане е фиксирано на 10 с.

Монтаж и свързване



Монтаж

LC1x за монтаж на шина може да се монтира лесно на всяка 35 mm шина, отговаряща на EN50022.

Свързване

- ◆ Свържете входа по схемата в ляво.
- ◆ Свържете изходите в зависимост от вида им (виж 'Технически характеристики') по долната схема.
- ◆ Имайте предвид, че НО контактите на вградените реле са вътрешно шунтирани с последователна RC група от 51 Ω и 15 nF!
- ◆ Свържете коректното за Вашия уред напрежение (виж 'Технически характеристики') към клеми 22 и 24.
- ◆ При захранване 90...250 VAC/DC, заземете уреда през клема 23.



Подберете кабел според
допустимия капацитет (виж
'Технически характеристики').